

## Fehlerbeschreibung

Die Funktionen der Webcam, des BT Moduls und/oder das HSPA Modem lassen sich nicht mehr nutzen bzw einschalten.

## Lösung

Bitte führen Sie ein BIOS Update aus

## Anleitung zum BIOS update unter Windows XP

- Schalten Sie das Notebook ein (normaler Windows Betrieb)
- Vergewissern Sie sich, dass das Notebook MIT Netzteil betrieben wird
- Laden Sie bitte unter folgendem Link die Bios Datei incl. Flash-Programm herunter  
<http://download.gericom.com/NOTEBOOK/A1-Netbook/Q10/Bios/>
- Nun entpacken Sie diese Datei
- **ACHTUNG:**
  1. Beenden Sie ALLE anderen Anwendungen / Programme BEVOR sie mit dem FLASH Vorgang beginnen!
  2. sobald der FLASH Vorgang gestartet wurde, kann das Notebook für 1-2 Minuten nicht verwendet werden. Sobald das Bios fertig geflashed wurde, startet das Notebook selbsttätig neu
- Anschließend die Datei ausführen
- Bios wird geflashed, und Notebook startet danach neu
- Nun stehen Ihnen sämtliche Funktionen wieder zur Verfügung